



# BLACK MONTH. SHOP NON-STOP!

Entdecken Sie exklusive Angebote für ausgewählte MAN Original Teile und MAN Original Zubehör!

Markieren Sie sich den Zeitraum vom **1. bis 30. November 2025** in Ihrem Kalender: Dann ist Black Month – und einen ganzen Monat lang erwarten Sie Top-Angebote und Rabatte auf ausgewählte MAN Original Teile & Zubehör.

**Wo?** Bei allen teilnehmenden MAN Servicestützpunkten.

**Was?** Freuen Sie sich auf Highlights aus dem MAN Original Teile- und Zubehörsortiment:

#### MAN Original Teile

- NOx-Sensoren
- Abgasrückführungsmodule
- Injektoren
- Drehzahlgeber
- Windschutzscheiben
- Stoßfänger
- Kotflügel
- Spiegelgläser
- Und viele weitere MAN Original Teile

#### MAN Original Zubehör

- Abbiegeassistenten
- Scheinwerferbügel
- Tür-Windabweiser
- Und vieles mehr an MAN Original Zubehör

Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich über das gesamte Angebot in unseren MAN Servicestützpunkten.



## MAN Original Teile

| Sachnummer    | Bezeichnung                      | Aktionspreis*     | Sie sparen** |
|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| 51.15408-0015 | NOx-Sensor                       | <b>399,00 €</b>   | <b>36%</b>   |
| 51.15408-0017 | NOx-Sensor                       | <b>649,00 €</b>   | <b>37%</b>   |
| 51.15408-0019 | NOx-Sensor                       | <b>649,00 €</b>   | <b>37%</b>   |
| 51.15408-0030 | NOx-Sensor                       | <b>649,00 €</b>   | <b>37%</b>   |
| 51.15408-0018 | NOx-Sensor 460 mm                | <b>649,00 €</b>   | <b>37%</b>   |
| 51.15408-0016 | NOx-Sensor 900 mm                | <b>649,00 €</b>   | <b>37%</b>   |
| 51.15408-0002 | Lambdasonde                      | <b>204,00 €</b>   | <b>17%</b>   |
| 51.08153-0088 | Abgasleitung Abgasrückführung    | <b>219,00 €</b>   | <b>17%</b>   |
| 51.15408-0001 | Lambdasonde LSU 4.9              | <b>229,00 €</b>   | <b>17%</b>   |
| 51.08153-0149 | Abgasleitung Abgasrückführung    | <b>229,00 €</b>   | <b>17%</b>   |
| 51.15403-6001 | Dosieranlage                     | <b>439,00 €</b>   | <b>17%</b>   |
| 51.08150-6101 | Sperrklappe Abgasrückführung     | <b>899,00 €</b>   | <b>16%</b>   |
| 51.08150-6199 | Sperrklappe                      | <b>1.549,00 €</b> | <b>16%</b>   |
| 51.08150-6176 | Sperrklappe Abgasrückführung     | <b>1.599,00 €</b> | <b>18%</b>   |
| 51.08100-9304 | Abgasrückführungsmodul           | <b>3.379,00 €</b> | <b>16%</b>   |
| 51.08100-9305 | Abgasrückführungsmodul           | <b>3.379,00 €</b> | <b>16%</b>   |
| 51.08100-9309 | Abgasrückführungsmodul           | <b>3.379,00 €</b> | <b>16%</b>   |
| 81.15210-0118 | Abgasschlauch                    | <b>134,00 €</b>   | <b>25%</b>   |
| 51.11103-9846 | Hochdruckkraftstoffpumpe         | <b>1.249,00 €</b> | <b>40%</b>   |
| 51.11103-9858 | Hochdruckkraftstoffpumpe         | <b>1.849,00 €</b> | <b>39%</b>   |
| 51.10301-6164 | Druckrohrstutzen 1800 Bar        | <b>76,00 €</b>    | <b>17%</b>   |
| 51.10301-6380 | Druckrohrstutzen 1800 Bar        | <b>89,00 €</b>    | <b>17%</b>   |
| 51.10100-9086 | Injektor                         | <b>299,00 €</b>   | <b>30%</b>   |
| 51.10100-9085 | Injektor                         | <b>379,00 €</b>   | <b>31%</b>   |
| 51.10100-9083 | Injektor                         | <b>379,00 €</b>   | <b>31%</b>   |
| 51.10100-9049 | Injektor                         | <b>429,00 €</b>   | <b>31%</b>   |
| 51.10100-9128 | Injektor                         | <b>449,00 €</b>   | <b>31%</b>   |
| 51.10100-9066 | Injektor                         | <b>469,00 €</b>   | <b>31%</b>   |
| 51.10100-9131 | Injektor                         | <b>489,00 €</b>   | <b>31%</b>   |
| 51.10100-9114 | Injektor                         | <b>489,00 €</b>   | <b>32%</b>   |
| 51.10100-9202 | Injektor CRIN 18C 146°           | <b>499,00 €</b>   | <b>32%</b>   |
| 81.27120-6182 | Drehzahlgeber 2065               | <b>127,00 €</b>   | <b>25%</b>   |
| 81.27120-6183 | Drehzahlgeber 2065               | <b>134,00 €</b>   | <b>26%</b>   |
| 81.27120-6220 | Drehzahlgeber 1300               | <b>153,00 €</b>   | <b>25%</b>   |
| 81.27120-6221 | Drehzahlgeber 1300               | <b>153,00 €</b>   | <b>25%</b>   |
| 81.27120-6218 | Drehzahlgeber 3000               | <b>159,00 €</b>   | <b>25%</b>   |
| 81.27120-6219 | Drehzahlgeber 3000               | <b>169,00 €</b>   | <b>26%</b>   |
| 81.27421-0299 | Druckgeber 16 Bar                | <b>199,00 €</b>   | <b>24%</b>   |
| 51.05601-7176 | Ölkühler                         | <b>834,00 €</b>   | <b>16%</b>   |
| 81.06130-0228 | Ladeluftkühler                   | <b>849,00 €</b>   | <b>29%</b>   |
| 81.06130-0231 | Ladeluftkühler                   | <b>889,00 €</b>   | <b>29%</b>   |
| 51.09500-7163 | Ladeluftkühler                   | <b>1.349,00 €</b> | <b>30%</b>   |
| 51.09100-9970 | Abgasturbolader                  | <b>849,00 €</b>   | <b>33%</b>   |
| 51.09101-9005 | Abgasturbolader                  | <b>1.219,00 €</b> | <b>31%</b>   |
| 81.06102-6232 | Kühlmittelausgleichbehälter      | <b>399,00 €</b>   | <b>30%</b>   |
| 51.06304-5457 | Kühlmittelleitung Vorlauf        | <b>46,00 €</b>    | <b>17%</b>   |
| 51.06304-5458 | Kühlmittelleitung Rücklauf       | <b>77,00 €</b>    | <b>17%</b>   |
| 51.06304-5841 | Kühlmittelleitung Rücklauf       | <b>209,00 €</b>   | <b>17%</b>   |
| 51.06500-6692 | Kühlmittelpumpe                  | <b>589,00 €</b>   | <b>25%</b>   |
| 51.06500-6617 | Kühlmittelpumpe                  | <b>1.139,00 €</b> | <b>25%</b>   |
| 51.06500-7125 | Kühlmittelpumpe                  | <b>1.999,00 €</b> | <b>27%</b>   |
| 81.12210-6027 | Bajonettverschluss 80-ML-S-ST-ZN | <b>49,00 €</b>    | <b>24%</b>   |
| 81.12201-5887 | Kraftstoffbehälter               | <b>1.449,00 €</b> | <b>26%</b>   |
| 81.12201-5967 | Kraftstoffbehälter 580 L         | <b>1.999,00 €</b> | <b>26%</b>   |

## MAN Original Teile

| Sachnummer    | Bezeichnung                           | Aktionspreis*     | Sie sparen** |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| 81.25260-6122 | Umrissleuchte Leuchtdiode             | <b>39,00 €</b>    | <b>41%</b>   |
| 81.25260-6123 | Umrissleuchte LED-Leuchte             | <b>63,00 €</b>    | <b>39%</b>   |
| 81.42950-0060 | Rückstrahler 94X44-PMMA-RT            | <b>4,20 €</b>     | <b>30%</b>   |
| 81.42950-0075 | Rückstrahler selbstklebend            | <b>4,20 €</b>     | <b>30%</b>   |
| 81.42950-0071 | Rückstrahler                          | <b>4,80 €</b>     | <b>30%</b>   |
| 36.25225-6000 | Bremsleuchte                          | <b>27,00 €</b>    | <b>30%</b>   |
| 81.25225-6511 | Schlussleuchte                        | <b>84,00 €</b>    | <b>30%</b>   |
| 81.25225-6510 | Schlussleuchte                        | <b>84,00 €</b>    | <b>30%</b>   |
| 51.26101-9296 | Drehstromgenerator                    | <b>349,00 €</b>   | <b>38%</b>   |
| 51.27421-0216 | Ladedruckfühler                       | <b>94,00 €</b>    | <b>24%</b>   |
| 51.25413-6937 | Kabelstrang                           | <b>519,00 €</b>   | <b>20%</b>   |
| 51.25413-6386 | Kabelstrang Injektor                  | <b>624,00 €</b>   | <b>19%</b>   |
| 81.32620-0043 | Schaltknopf Linkslenker               | <b>149,00 €</b>   | <b>18%</b>   |
| 81.32655-6498 | Schaltseil                            | <b>184,00 €</b>   | <b>17%</b>   |
| 81.32411-0007 | Ausrückgabel                          | <b>249,00 €</b>   | <b>16%</b>   |
| 81.30560-0085 | Ausrückgabel                          | <b>334,00 €</b>   | <b>16%</b>   |
| 81.32690-9073 | Getriebesteller Unterteil             | <b>2.249,00 €</b> | <b>16%</b>   |
| 81.41610-0227 | Eckstück                              | <b>22,00 €</b>    | <b>32%</b>   |
| 81.41610-0228 | Eckstück                              | <b>22,00 €</b>    | <b>32%</b>   |
| 81.41610-6753 | Kunststoffstoßfängerseitenteil        | <b>259,00 €</b>   | <b>31%</b>   |
| 81.41610-6752 | Kunststoffstoßfängerseitenteil        | <b>259,00 €</b>   | <b>31%</b>   |
| 81.41610-5738 | Kunststoffstoßfängerseitenteil        | <b>269,00 €</b>   | <b>32%</b>   |
| 81.41610-5737 | Kunststoffstoßfängerseitenteil Blende | <b>269,00 €</b>   | <b>32%</b>   |
| 81.41610-6855 | Kunststoffstoßfängerseitenteil        | <b>279,00 €</b>   | <b>32%</b>   |
| 81.41610-6854 | Kunststoffstoßfängerseitenteil        | <b>279,00 €</b>   | <b>32%</b>   |
| 81.41610-6818 | Stahlstoßfängerseitenteil             | <b>389,00 €</b>   | <b>31%</b>   |
| 81.41610-5597 | Stahlstoßfänger                       | <b>474,00 €</b>   | <b>31%</b>   |
| 81.41610-5598 | Stahlstoßfänger                       | <b>474,00 €</b>   | <b>31%</b>   |
| 81.41610-6819 | Stahlstoßfängerseitenteil             | <b>499,00 €</b>   | <b>31%</b>   |
| 81.41610-0882 | Kunststoffstoßfänger                  | <b>1.049,00 €</b> | <b>34%</b>   |
| 81.43601-0186 | Luftfederbalg                         | <b>219,00 €</b>   | <b>37%</b>   |
| 81.43600-6095 | Luftfeder                             | <b>259,00 €</b>   | <b>36%</b>   |
| 81.43722-0087 | Schlitzbuchse                         | <b>79,00 €</b>    | <b>24%</b>   |
| 81.43722-0070 | Schlitzbuchse                         | <b>79,00 €</b>    | <b>24%</b>   |
| 81.15701-6124 | Druckluftzylinder                     | <b>429,00 €</b>   | <b>16%</b>   |
| 51.08150-0044 | Druckluftzylinder Sperrklappe         | <b>474,00 €</b>   | <b>16%</b>   |
| 51.08150-0046 | Druckluftzylinder Sperrklappe         | <b>474,00 €</b>   | <b>16%</b>   |
| 51.54100-6071 | Luftpresserreparatursatz              | <b>999,00 €</b>   | <b>31%</b>   |
| 81.66410-6606 | Kotflügel Mittelteil                  | <b>87,00 €</b>    | <b>25%</b>   |
| 81.25806-7109 | Türsteuermodul                        | <b>249,00 €</b>   | <b>20%</b>   |
| 81.25806-7108 | Türsteuermodul                        | <b>299,00 €</b>   | <b>21%</b>   |
| 81.25806-7098 | Türsteuermodul                        | <b>519,00 €</b>   | <b>20%</b>   |
| 81.62450-0088 | Frontscheibe 2042,6X880               | <b>199,00 €</b>   | <b>40%</b>   |
| 81.62450-6023 | Frontscheibe 2042,6X880               | <b>219,00 €</b>   | <b>40%</b>   |
| 81.62450-0092 | Frontscheibe 2242,6X879,5             | <b>239,00 €</b>   | <b>40%</b>   |
| 81.62450-6017 | Frontscheibe 2242,6X879,5             | <b>354,00 €</b>   | <b>38%</b>   |
| 81.62450-6021 | Frontscheibe 2242,6X1134              | <b>529,00 €</b>   | <b>39%</b>   |

\* Aktionspreise gültig nur in teilnehmenden MAN Servicestützpunkten bis 30.11.2025.  
Preise gelten zzgl. der gesetzl. MwSt. und ggf. Pfand. Alle Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten und Abbildungen können abweichen.

\*\* Ersparnis bezieht sich auf die unverbindliche Preisempfehlung.

## MAN Original Teile

| Sachnummer    | Bezeichnung                        | Aktionspreis*   | Sie sparen** |
|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| 88.79201-5021 | Kunststoffstoßfängerseitenteil     | <b>334,00 €</b> | <b>25%</b>   |
| 88.79201-5020 | Kunststoffstoßfängerseitenteil     | <b>369,00 €</b> | <b>25%</b>   |
| 81.61510-0979 | Einstiegkasten                     | <b>49,00 €</b>  | <b>26%</b>   |
| 81.61510-0980 | Einstiegkasten                     | <b>51,00 €</b>  | <b>25%</b>   |
| 81.61510-0273 | Trittbrett                         | <b>104,00 €</b> | <b>24%</b>   |
| U1.61511-6000 | Trittbrett                         | <b>194,00 €</b> | <b>13%</b>   |
| U1.61511-6001 | Trittbrett                         | <b>194,00 €</b> | <b>14%</b>   |
| 81.61510-0862 | Einstiegkasten                     | <b>194,00 €</b> | <b>24%</b>   |
| 81.61510-0861 | Einstiegkasten                     | <b>199,00 €</b> | <b>24%</b>   |
| 81.61510-0871 | Einstiegskotflügel F99L/R 17/34/39 | <b>349,00 €</b> | <b>25%</b>   |
| 81.61510-0872 | Einstiegskotflügel F99L/R 17/34/39 | <b>349,00 €</b> | <b>25%</b>   |
| 81.61510-0879 | Einstiegskotflügel F99L/R 17/34/39 | <b>359,00 €</b> | <b>24%</b>   |
| 81.61510-0880 | Einstiegskotflügel F99L/R 17/34/39 | <b>359,00 €</b> | <b>24%</b>   |
| 81.61510-0881 | Einstiegskotflügel F99L/R 17/34/39 | <b>359,00 €</b> | <b>25%</b>   |
| 81.61510-0882 | Einstiegskotflügel F99L/R 17/34/39 | <b>359,00 €</b> | <b>25%</b>   |
| 81.61510-0941 | Einstiegskotflügel F99 L/R 10      | <b>389,00 €</b> | <b>25%</b>   |
| 81.61510-0942 | Einstiegskotflügel F99 L/R 10      | <b>389,00 €</b> | <b>25%</b>   |
| 81.61510-0810 | Einstiegskotflügel                 | <b>389,00 €</b> | <b>25%</b>   |
| 81.61510-0811 | Einstiegskotflügel                 | <b>399,00 €</b> | <b>25%</b>   |
| 81.61510-0813 | Einstiegskotflügel                 | <b>419,00 €</b> | <b>25%</b>   |
| 81.61510-0812 | Einstiegskotflügel                 | <b>419,00 €</b> | <b>25%</b>   |
| 81.61510-0919 | Einstiegskotflügel L/R 40/41       | <b>534,00 €</b> | <b>25%</b>   |
| 81.61510-0920 | Einstiegskotflügel L/R 40/41       | <b>534,00 €</b> | <b>25%</b>   |
| 81.63733-6081 | Spiegelglas WR300                  | <b>94,00 €</b>  | <b>39%</b>   |
| 81.63733-6071 | Spiegelglas                        | <b>94,00 €</b>  | <b>40%</b>   |
| 81.63733-6073 | Spiegelglas                        | <b>104,00 €</b> | <b>40%</b>   |
| 81.63733-6072 | Spiegelglas                        | <b>104,00 €</b> | <b>40%</b>   |
| 81.63731-0396 | Spiegelverkleidung                 | <b>27,00 €</b>  | <b>31%</b>   |
| 81.63731-0397 | Spiegelverkleidung F99L/R17        | <b>37,00 €</b>  | <b>31%</b>   |
| 81.63732-0091 | Spiegelgehäuse                     | <b>59,00 €</b>  | <b>31%</b>   |
| 81.61920-6045 | Kältemittelkondensator             | <b>344,00 €</b> | <b>25%</b>   |
| 81.61920-0030 | Kältemittelkondensator             | <b>349,00 €</b> | <b>26%</b>   |
| 81.61920-0036 | Kältemittelkondensator             | <b>579,00 €</b> | <b>25%</b>   |
| 81.47301-6005 | Hydraulikölfiltereinsatz Lenkung   | <b>15,00 €</b>  | <b>32%</b>   |
| 81.55208-0024 | Dichtung                           | <b>44,00 €</b>  | <b>36%</b>   |
| 51.09905-0098 | Dichtung Ladeluftkühler            | <b>64,00 €</b>  | <b>33%</b>   |
| 81.39410-6040 | Zwischenlager Abschirmblech        | <b>149,00 €</b> | <b>32%</b>   |
| 81.39410-6042 | Zwischenlager Abschirmblech        | <b>194,00 €</b> | <b>31%</b>   |
| 81.93420-6110 | Kegelrollenlager 70X196X130-Z=100  | <b>399,00 €</b> | <b>33%</b>   |
| 81.93420-0337 | Kegelrollenlager 55X145X95-Z=80    | <b>479,00 €</b> | <b>32%</b>   |
| U1.41650-6001 | Stoßbalken nichtrostender Stahl    | <b>439,00 €</b> | <b>21%</b>   |
| U1.41650-6007 | Stoßbalken schwarz                 | <b>449,00 €</b> | <b>22%</b>   |
| 81.25509-0188 | Lenkstockscharter                  | <b>289,00 €</b> | <b>25%</b>   |
| 81.25509-0194 | Lenkstockscharter                  | <b>309,00 €</b> | <b>25%</b>   |
| 81.61990-6127 | Bedienungsgerät                    | <b>329,00 €</b> | <b>25%</b>   |
| 81.61990-6128 | Bedienungsgerät Klimaanlage        | <b>329,00 €</b> | <b>25%</b>   |
| 81.61975-0289 | Kältemittelleitung                 | <b>79,00 €</b>  | <b>33%</b>   |
| 81.61975-0312 | Kältemittelleitung                 | <b>114,00 €</b> | <b>32%</b>   |
| 81.61975-0313 | Kältemittelleitung                 | <b>114,00 €</b> | <b>32%</b>   |

## MAN Original Zubehör

| Sachnummer    | Bezeichnung                     | Aktionspreis*     | Sie sparen** |
|---------------|---------------------------------|-------------------|--------------|
| 81.27604-6004 | Nachrüstatz Kamera              | <b>679,00 €</b>   | <b>20%</b>   |
| 81.27604-6003 | Nachrüstatz Kamera              | <b>1.029,00 €</b> | <b>20%</b>   |
| 81.27604-6007 | Nachrüstatz Kamera              | <b>1.029,00 €</b> | <b>20%</b>   |
| 81.27604-6005 | Nachrüstatz Abbiegeassistent    | <b>1.999,00 €</b> | <b>20%</b>   |
| 81.27604-6006 | Nachrüstatz Abbiegeassistent    | <b>1.999,00 €</b> | <b>20%</b>   |
| U1.28210-6035 | Kamera                          | <b>409,00 €</b>   | <b>20%</b>   |
| U1.28210-6046 | Fernsehgerät 24"                | <b>469,00 €</b>   | <b>23%</b>   |
| 81.41630-5051 | Schutzgitter                    | <b>79,00 €</b>    | <b>21%</b>   |
| 81.41630-5050 | Schutzgitter                    | <b>79,00 €</b>    | <b>21%</b>   |
| 81.41630-5053 | Schutzgitter                    | <b>119,00 €</b>   | <b>21%</b>   |
| 81.41630-5052 | Schutzgitter                    | <b>119,00 €</b>   | <b>21%</b>   |
| 81.41630-5047 | Schutzgitter                    | <b>139,00 €</b>   | <b>20%</b>   |
| 81.41630-5055 | Schutzgitter                    | <b>164,00 €</b>   | <b>21%</b>   |
| 81.41630-5054 | Schutzgitter                    | <b>164,00 €</b>   | <b>21%</b>   |
| 81.41630-5057 | Schutzgitter                    | <b>179,00 €</b>   | <b>20%</b>   |
| 81.41630-5056 | Schutzgitter                    | <b>179,00 €</b>   | <b>20%</b>   |
| 81.41630-5049 | Schutzgitter                    | <b>179,00 €</b>   | <b>22%</b>   |
| U1.41673-6008 | Schiene                         | <b>789,00 €</b>   | <b>19%</b>   |
| U1.41673-6010 | Bügel Lieferumfang              | <b>789,00 €</b>   | <b>19%</b>   |
| U1.41673-6011 | Bügel                           | <b>819,00 €</b>   | <b>20%</b>   |
| U1.62980-6029 | Scheinwerferbügel NN/TN/DN/SC   | <b>999,00 €</b>   | <b>27%</b>   |
| U1.62980-6031 | Scheinwerferbügel GN            | <b>1.099,00 €</b> | <b>20%</b>   |
| U1.62980-6019 | Scheinwerferbügel GN            | <b>1.099,00 €</b> | <b>21%</b>   |
| U1.62980-6017 | Scheinwerferbügel NN/TN/DN      | <b>1.099,00 €</b> | <b>21%</b>   |
| U1.41650-6005 | Bügel                           | <b>1.249,00 €</b> | <b>19%</b>   |
| U1.62980-6014 | Scheinwerferbügel GX MJ2020     | <b>1.549,00 €</b> | <b>21%</b>   |
| U1.62980-6016 | Scheinwerferbügel GX Individual | <b>1.549,00 €</b> | <b>21%</b>   |
| U1.62980-6024 | Scheinwerferbügel GM AERO       | <b>1.549,00 €</b> | <b>21%</b>   |
| U1.62980-6020 | Scheinwerferbügel TM            | <b>1.549,00 €</b> | <b>21%</b>   |
| U1.62980-6015 | Scheinwerferbügel GM MJ2020     | <b>1.579,00 €</b> | <b>19%</b>   |
| U1.62980-6025 | Scheinwerferbügel GX            | <b>1.599,00 €</b> | <b>19%</b>   |
| U1.62980-6033 | Scheinwerferbügel TM            | <b>1.599,00 €</b> | <b>20%</b>   |
| U1.62980-6027 | Scheinwerferbügel GM            | <b>1.649,00 €</b> | <b>20%</b>   |
| 81.63740-6015 | Becherhalter                    | <b>46,00 €</b>    | <b>15%</b>   |
| 81.61701-6691 | Becherhalter                    | <b>49,00 €</b>    | <b>14%</b>   |
| K3.62651-6024 | Tür-Windabweiser TG2 LHD        | <b>99,00 €</b>    | <b>18%</b>   |
| K3.62651-6023 | Tür-Windabweiser TG2 RHD        | <b>99,00 €</b>    | <b>18%</b>   |
| K3.62651-6025 | Tür-Windabweiser TG2            | <b>99,00 €</b>    | <b>18%</b>   |
| K3.62651-6026 | Tür-Windabweiser TG2 LHD        | <b>99,00 €</b>    | <b>18%</b>   |
| K3.62651-6027 | Tür-Windabweiser TG2 RHD        | <b>99,00 €</b>    | <b>18%</b>   |
| K3.62651-6028 | Tür-Windabweiser TG2            | <b>99,00 €</b>    | <b>18%</b>   |
| K3.62651-6030 | Tür-Windabweiser TG2 LHD        | <b>99,00 €</b>    | <b>18%</b>   |
| K3.62651-6029 | Tür-Windabweiser TG2 RHD        | <b>99,00 €</b>    | <b>18%</b>   |
| K3.62651-6031 | Tür-Windabweiser TG2            | <b>99,00 €</b>    | <b>18%</b>   |
| U1.27760-6001 | Alkoholtester                   | <b>1.639,00 €</b> | <b>20%</b>   |

\* Aktionspreise gültig nur in teilnehmenden MAN Servicestützpunkten bis 30.11.2025.  
 Preise gelten zzgl. der gesetzl. MwSt. und ggf. Pfand. Alle Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten und Abbildungen können abweichen.  
 \*\* Ersparnis bezieht sich auf die unverbindliche Preisempfehlung.